

回答様式

「幸地区連合」

要望項目 (1)

回答局課名 幸区役所道路公園センター利用調整担当

担当 細堀

電話 044-544-5500

要望内容

(場所) 御幸公園

(現状) ベンチやタコ滑り台あたりに、たまに派手にゴミが散乱しています。お菓子、カップヌードル、お酒、たばこのカスなどです。夜遅くに学生や大人が宴会をして、ゴミを放置しているものと思われます。たばこの吸い殻は毎日落ちています。

(改善策) 対策をお願いします(抑止力のための防犯カメラを設置するなど)。

回答

御幸公園については、同様の陳情が多いことから、公園内に注意喚起の貼紙等が多数ありますが、令和6年10月3日にベンチ等の周辺にも注意喚起の貼紙を追加掲示しました。

また、防犯カメラについては、地元町内会等から設置したい旨相談があった際には、設置場所等を協議した上で公園占用許可申請を提出していただき、内容を審査し公園占用許可基準に合致すれば、設置を許可することが可能です。

回答様式

「幸地区連合」

要望項目 (2)

回答局課名 幸区役所道路公園センター整備担当

担当 藤井
電話 044-544-5500

要望内容

(場所) 京急川崎駅からソリッドスクエアに向かう階段

(現状) 水たまりで汚いのと、ゴミが散乱しています。また、タイルの剥がれもあり、景観がよくない。ごみの散乱は治安悪化につながります。

(改善策) 定期的な清掃ならびに整備をお願いします。

回答

川崎区道路公園センター所管の区域のため、要望内容を伝えたところ、令和6年10月4日に除草、清掃、タイル割れの箇所を復旧するとともに、アスファルト舗装部分の表面に、景観に配慮したグレーの滑り止めテープを貼付したとの報告がありました。

なお、清掃は毎週日曜日に委託業者により実施しているとのことでした。

回答様式

「幸地区連合」

要望項目 (3)

回答局課名 幸区役所道路公園センター整備担当

担当 藤井
電話 044-544-5500

要望内容

(場所) 京急川崎駅からソリッドスクエアに向かう階段

(現状) 滑り止めがついていますが、剥がれて効果が薄くなり、滑りやすくなっています。

(改善策) 滑り止めの貼り替えをお願いします。

回答

川崎区道路公園センター所管の区域のため、要望内容を伝えたところ、令和6年9月26日に滑り止めテープを貼付したとの報告がありました。

回答様式

「幸地区連合」

要望項目 (4)

回答局課名 幸区役所道路公園センター利用調整担当

担当 細堀

電話 044-544-5500

要望内容

(場所) 幸区堀川町信号 T 字路

(現状) 高架下にゴミが散乱しています。

(改善策) 清掃をお願いします。

回答

当該地は毎年のように陳情があり、その都度、土地所有者である東日本旅客鉄道株式会社に伝え、清掃していただいております。

今回も令和6年10月7日に東日本旅客鉄道株式会社に伝えたところ、清掃を行うとともに、抜本的にポイ捨て等ができない方策を検討すると伺っております。

回答様式

「幸地区連合」

要望項目 (5)

回答局課名 幸区役所道路公園センター利用調整担当

担当 細堀

電話 044-544-5500

要望内容

(場所) 小向交番前(東芝研究開発センター前)のバス停

(現状) 降り口の前に標識(消火栓)があり、降車時に危険です。バス停にバスが停車すると、後方降り口が標識位置と重なることがあります。

(改善策) 標識の位置をバス停から離して欲しいです。

回答

本件につきましては、令和6年7月に別途消防局に対して同様の御要望をいただき、同局内で検討の結果、当該標識は不要と判断したため、令和6年9月9日に当該標識は撤去されております。